

---

## **ΟΣΕΘ: Ζητά τα δελτία τεχνικών ελέγχων οχημάτων των ΚΤΕΛ που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο**

---

2025/03/17 09:06 στην κατηγορία ΜΜΜ

---

Την παρέμβαση του ΟΣΕΘ προκάλεσε η μικρής έκτασης φωτιά που προκλήθηκε στο πίσω ελαστικό του λεωφορείου των ΚΤΕΛ που εκτελεί το δρομολόγιο της γραμμής 83.

Η διοίκηση του Οργανισμού ζήτησε εξηγήσεις για το περιστατικό από την ΚΤΕΛ ΑΕ.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση που έλαβε η διοίκηση του ΟΣΕΘ, η φωτιά προκλήθηκε μετά από παρατεταμένο φρενάρισμα στην κατηφόρα του Δερβενίου. Οι καπνοί δεν εισχώρησαν στην καμπίνα του λεωφορείου, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν άμεσα από το όχημα και επιβιβάστηκαν σε διερχόμενο λεωφορείο. Το εν λόγω λεωφορείο αποσύρθηκε έως ότου ελεγχθεί εξονυχιστικά.

Η διοίκηση του ΟΣΕΘ, με αφορμή το περιστατικό, ζήτησε από την ΚΤΕΛ ΑΕ **να λάβει τα δελτία τεχνικών ελέγχων των οχημάτων που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο.**